

フットスイッチ タイ洪水被害影響復帰見通しのご案内(第四報)

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、昨年秋に発生しましたタイ北中部の洪水被害の影響により、弊社フットスイッチに使用しているマイクロスイッチの一部機種が入手困難となり、代替マイクロスイッチによる生産を行っておりました。

一部機種では一過的な販売停止や仕様変更などにより大変ご迷惑をお掛けしましたが、タイのサプライヤの生産再開に伴い部品調達の目処が付いて参りましたので、順次従来仕様品へ戻すことに致しました。今後共、安定供給に努めて参りますので、何卒ご理解とご了承の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1:復帰時期について

◎標準品

該当機種名	復帰予定時期*(生産)	従来仕様マイクロ SW	定格
SFK-1	10月	AM59323N-A	AC250V 5A →6A
SFU-1,SFU-1-2	9月		
SFKF-1	8月		
SFKB-1	11月		
SFQ-1,SFQ-1-2,SFQ-1-3	9月	AM59324N-A	AC250V 5A →6A
SFVS-1,SFVS-1-2	11月	AM59325-A	変更なし
SFOS-1,SFOS-1-2	代替切替せず		
SFVA-1,SFVA-1-2	9月	AM59323N-A	AC250V 5A →6A
SFE-1-2	代替切替せず	AM59323N-A	変更なし
SFO-1,SFO-1-2	SFO-1B 8月 他は代替切替せず	AM59323N-A	AC250V 5A →6A
SFL-1,SFL-1-2	11月	AM51614A5N-A	変更なし
SFT-1,SFT-1-2	代替切替せず	AVL3225	変更なし
SFTS-1	代替切替せず	AVL322561	変更なし

- *復帰予定時期については、上表に記載の通り、復帰予定月の生産分より適用となります。 弊社出荷については、代替仕様製品在庫がなくなり次第 適用とさせて頂きます。
- *ケーブル長違い製品については、上記復帰予定時期に当てはまらない場合がありますので都度営業所 迄お問い合わせ下さい。

2:仕様について

・一部の代替マイクロスイッチの定格が5A仕様でしたが、**6A仕様に戻ります**。

以上